

Från: Erik Mörk <erik@svenskeologi.se>
Skickat: den 11 november 2019 15:47
Till: 'Åkerblad Lars' <Lars.akerblad@lansstyrelsen.se>
Ämne: Sv: Hanvedsmossen

Hej igen!

Här kommer data från Provtagning av PFAS i mitten av oktober. Dessa prover omfattas inte av labbets strul med felaktiga analysresultat, utan är tagna efter det att felet uppdagades. Jag bifogar även en karta med samtliga provtagningspunkter.

Observera att provtagningspunkt 7 är grundvatten från djup under lerlagret.

Vi har även 5 provtagningspunkter utanför verksamheten, där punkt 1 är vatten från mossen öster om verksamheten. Detta vatten bör representera uppströmsvatten. Punkt 10, 11 och 12 är de tre dammarna som återfinns nord-ost om verksamheten. Dessa tar inte emot vatten från Hans Anderssons verksamhet.

Punkt H-Ut är utloppet från Hummeltorps verksamhet.

Kol före respektive kol efter är prover på vatten före och efter att det letts in i ett första försök till filter för rening av PFAS. Detta första försök uppvisar inte någon imponerande rening, varför Hans Andersson gått vidare med att modifiera filtret för att på ett bättre sätt tvinga vattnet att rinna genom filtermaterialet. Man har även kontaktat ett företag som har teknik som används för rening av bl.a. PFAS i andra verksamheter. Om inte den nya filterlösningen lyckas kommer denna att kompletteras med detta externa företags teknik.

Jag hoppas detta är till nytta för er!

Med vänlig hälsning
/Erik

Erik Mörk

Fil. Dr. Biologi
erik@svenskeologi.se
073 – 982 01 15

Svensk Ekologikonsult AB
www.svenskeologi.se
Skallgångsbacken 4
163 54 Spånga

Från: Åkerblad Lars <Lars.akerblad@lansstyrelsen.se>
Skickat: den 11 november 2019 13:11
Till: Erik Mörk <erik@svenskeologi.se>
Ämne: SV: Hanvedsmossen

Hej Erik,
Tack för upplysningen. Vi avvaktar era nya analysrapporter.
/Lars